

# IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

## *"Carencia de pavimento"*

### IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

#### **Autor del Metadato**

CentroGeo

#### **Resumen**

Capa de información geoespacial donde se visualiza la Carencia de pavimento en la Ciudad de México. Esta capa fue elaborada a partir datos INEGI (2015).

#### **Propósito**

.

#### **Fecha de publicación**

2021-03-11 19:43:00

#### **Edición**

CentroGeo

#### **Derechos**

.

#### **Palabras Claves**

- 06 Infraestructura física

#### **Categoría**

Utilidades de Comunicacion

### FUENTE DE LA INFORMACIÓN

#### **Fuente**

INEGI

#### **URL**

[http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3A\\_09\\_frentes\\_inv2016](http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3A_09_frentes_inv2016)

#### **Historial de procesamiento**

No se provee información

### REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.3428650499999 19.1241898199991,-99.3428650499999 19.5863775499992,-98.94668802 19.5863775499992,-98.94668802 19.1241898199991,-99.3428650499999 19.1241898199991))

**Codigo de la proyección**

EPSG:4326

**EXTENSIÓN DEL RECURSO**

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.3428650500	-98.9466880200	19.1241898200	19.5863775500

**ATRIBUTOS**

Nombre	Descripción
ALUMPUB_	
CVEGEO	
CVEVIAL	
TIPOVIA_C	
ACESOPER_	
ACESOAUT_	
RECUCALL_	
SENALIZA_	
NOMVIAL	
TIPOVIAL	
TELPUB_	
BANQUETA_	
CVEFT	
SHAPE_LENG	
SPVECTOR	
NUMVIA	

SENALIZA_C	
ALUMPUB_C	
TELPUB_C	
BANQUETA_C	
GUARNICI_C	
ARBOLES_C	
RAMPAS_C	
PUESSEMI_C	
PUESAMBU_C	
GUARNICI_	
FECHA_CEU	
ARBOLES_	
OID	
RAMPAS_	
PUESSEMI_	
PUESAMBU_	
ACESOPER_C	
ACESOAUT_C	
RECUCALL_C	