IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Reconstrucción multifamiliares, 2021"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

ADIP

Resumen

En esta base podrás encontrar los datos acerca de las unidades multifamiliares o edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Incluye información sobre la ubicación del inmueble, el tipo de riesgo, el dictamen de riesgo otorgado, la empresa proyectista, el estatus general del inmueble y la información del notario.

Propósito

Incluir variables de riesgo para el análisis de nuevas políticas sociales dentro del SIG.

Fecha de publicación

2020-09-01 21:11:00

Edición

12/01/2021

Derechos

Comisión para la Reconstrucción

Palabras Claves

- Datos Abiertos CDMX

Categoria

Estructura

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

Comisión para la Reconstrucción

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Areconstruccion_multifamiliares_cdmx

Historial de procesamiento

No se provee información

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.18924325960083 19.244050459292023,-99.18924325960083 19.493447730968924,-99.06576564348879 19.493447730968924,-99.06576564348879 19.244050459292023,-99.18924325960083 19.244050459292023))

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.1892432596	-99.0657656435	19.2440504593	19.4934477310

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
calle	
num_exteri	
no_deptos_	
edificio_t	
colonia	
alcaldia	
cp	
tipo_riesg	
dictamen_r	
institucio	
cedra	
curvi	
empresa_pr	
no_locales	

metros_rec	
niveles	
has_empres	
instituc_1	
clave_edif	
latitud	
longitud	
has_recurs	
empresa_ej	
empresa_su	
monto_tota	
no_depto_1	
metros_aut	
metros_tot	
manifestac	
esquema_re	
costo_obra	
costo_supe	
fecha_asig	
fecha_as_1	
fecha_apro	
fecha_ap_1	
avance_obr	
fecha_inic	
fecha_fin_	
estatus_ge	

no_notario	
nombre_not	
acta_entre	
no_local_1	