

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Reconstrucción viviendas unifamiliares, 2021"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

ADIP

Resumen

En esta base podrás encontrar los datos acerca de las unidades unifamiliares o casas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Incluye información sobre la ubicación del inmueble, el tipo de riesgo, las fechas de construcción, el nombre de la empresa constructora, nombre de la empresa supervisora, nombre del DRO, el estatus de la obra, el tipo de intervención, porcentaje de avance y el estatus administrativo.

Propósito

Incluir variables de riesgo para el análisis de nuevas políticas sociales dentro del SIG.

Fecha de publicación

2020-09-01 21:21:00

Edición

2021-01-12

Derechos

Comisión para la Reconstrucción

Palabras Claves

- Datos Abiertos CDMX

Categoría

Estructura

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

Comisión para la Reconstrucción

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Areconstruccion_viviendas_unifamiliares

Historial de procesamiento

No se provee información

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.3189076154792 19.170281045498246,-99.3189076154792
19.560625016642465,-98.94973884927523 19.560625016642465,-98.94973884927523
19.170281045498246,-99.3189076154792 19.170281045498246))

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.3189076155	-98.9497388493	19.1702810455	19.5606250166

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
porcentaje	
estatus_ad	
cuadrante	
clave_empr	
calle_inmu	
exterior_i	
interior_i	
manzana_in	
lote_inmue	
colonia_in	
alcaldia_i	
tipo_riesg	
inicio_con	
final_cons	

nombre_emp	
empresa_su	
nombre_dro	
requiere_d	
requiere_g	
estatus_ob	
latitud	
longitud	
tipo_inter	