IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Reporte de edificios dañados por sismo en 2017"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

IDENTIFICACION DE LA INFORMACION
Autor del Metadato
Centrogeo
Resumen
Capa de información vectorial de puntos donde se muestra la ubicación de los edificios dañados por sismo en 2017 de acuerdo a reportes y con base a información de CENAPRED
Propósito
Contar con insumos para el PGOTCDMX
Fecha de publicación
2021-07-20 15:18:00
Derechos
CENAPRED
Palabras Claves
- 10 Vulnerabilidad, resiliencia y riesgos
Categoria
Informacion Geocientifica
FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Fuente
CENAPRED
URL
http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Areporte_sismo_2017
Historial de procesamiento
No information provided
REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.32618022046432 19.24334736659281,-99.32618022046432 19.49987150717218,-98.99667225143641 19.49987150717218,-98.99667225143641

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.3261802205	-98.9966722514	19.2433473666	19.4998715072

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
mslink	
clave	
SUP_TERR	
CLAVE_2	
OBSERVA	
TIPO_DAGNO	
CLAS_DAGNO	
Х	
Υ	
USO	
TIPO	
CLASE	
AYOCON	
SUP_TERR_1	
CLAVE_MUN	
DEL_MUN	
OID_	

MAN LOTE CLAVE_1 NOEMIS CALLE COL_IND CODPOS DELEG_IND CVE_YUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL LOC	REG	
CLAVE_1 NOEMIS CALLE COL_IND CODPOS DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	MAN	
NOEMIS CALLE COL_IND CODPOS DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	LOTE	
CALLE COL_IND CODPOS DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	CLAVE_1	
COL_IND CODPOS DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	NOEMIS	
CODPOS DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	CALLE	
DELEG_IND CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	COL_IND	
CVE_VUS CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	CODPOS	
CORTE ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	DELEG_IND	
ORIG_FID SUP_CONST INSTAL	CVE_VUS	
SUP_CONST INSTAL	CORTE	
INSTAL	ORIG_FID	
	SUP_CONST	
LOC	INSTAL	
	LOC	
VCATAS	VCATAS	
IMP_TOTAL	IMP_TOTAL	