

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Reporte de edificios dañados por sismo en 2017"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

Centrogeo

Resumen

Capa de información vectorial de puntos donde se muestra la ubicación de los edificios dañados por sismo en 2017 de acuerdo a reportes y con base a información de CENAPRED

Propósito

Contar con insumos para el PGOTCDMX

Fecha de publicación

2021-07-20 15:18:00

Derechos

CENAPRED

Palabras Claves

- 10 Vulnerabilidad, resiliencia y riesgos

Categoría

Informacion Geocientifica

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

CENAPRED

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Areporte_sismo_2017

Historial de procesamiento

No information provided

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.32618022046432 19.24334736659281,-99.32618022046432
19.49987150717218,-98.99667225143641 19.49987150717218,-98.99667225143641

19.24334736659281,-99.32618022046432 19.24334736659281))

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

| Oeste | Este | Norte | Sur |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| -99.3261802205 | -98.9966722514 | 19.2433473666 | 19.4998715072 |

ATRIBUTOS

| Nombre | Descripción |
|------------|-------------|
| mmlink | |
| clave | |
| SUP_TERR | |
| CLAVE_2 | |
| OBSERVA | |
| TIPO_DAGNO | |
| CLAS_DAGNO | |
| X | |
| Y | |
| USO | |
| TIPO | |
| CLASE | |
| AYOCON | |
| SUP_TERR_1 | |
| CLAVE_MUN | |
| DEL_MUN | |
| OID_ | |

| | |
|-----------|--|
| REG | |
| MAN | |
| LOTE | |
| CLAVE_1 | |
| NOEMIS | |
| CALLE | |
| COL_IND | |
| CODPOS | |
| DELEG_IND | |
| CVE_VUS | |
| CORTE | |
| ORIG_FID | |
| SUP_CONST | |
| INSTAL | |
| LOC | |
| VCATAS | |
| IMP_TOTAL | |